

FIRMA IZOLER ANDRZEJ GARBACZ

PRODUKCJA I REMONTY MASZYN DO POLIURETANU

ul. DWORSKA 4C ŁĄKI KOZIELSKIE


47-150 LEŚNICA OPOLSKA

+48 77 4048225 +48 77 4048226

www.izoler.pl info@izoler.pl garbacz@wp.pl



Czyszczenie pilota sterującego



- Odłączyć wężyki sterujące od pilota (wcisnąć plastikowy kołnierzyk znajdujący się na przyłączy i wyciągnąć wężyk). Zapamiętać podłączenie.
- Wykręcić boczny przyłącz wężyka.
- Wykręcić pilot z pokrywy siłownika .
- Rozkręcić korpus pilota wyciągnąć znajdujący się w środku tłoczek
- Jeżeli tłoczek jest uszkodzony (pęknięty) to należy go wymienić na nowy.
- Zmienić uszczelki pilota (4x2 oraz 8x2) i zwilżyć ich powierzchnię smarem litowym.
- Wyczyścić wnętrze korpusu pilota (np. wypłukać w rozcieńczalniku ekstrakcyjnym).
- Złożyć wszystko w odwrotnej kolejności, pamiętając o prawidłowym podłączeniu wężyków sterujących.

